



REQUERIMENTO Nº 094 /2023

Câmara Municipal de Jaguariúna,

Requeiro à Mesa, observadas as formalidades legais de praxe, após ouvido o douto Plenário, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando seus préstimos, junto à Secretaria competente, no sentido de informar a esta Edilidade, **quando será feito o procedimento de reparo na camada asfáltica na Rua Carvalho, no bairro Terras da Capela de Santo Antônio?**

JUSTIFICATIVA

As ruas do bairro encontram-se em péssimas condições de trânsito, devido ao desgaste da camada asfáltica e falta de manutenção. Em períodos de chuva os buracos aumentam rapidamente em tamanho e quantidade. Nesta rua em especial foram feitos recortes no asfalto realizado pelo DAE, a terra colocada na valeta está indo embora com as chuvas, o buraco está danificando os veículos que por ali trafegam e aumentando consideravelmente o risco de acidentes. Segue foto anexa.

Os condutores de veículo, ao tentarem se desviar dos buracos, realizam manobras perigosas expondo os pedestres e demais motorista ao risco de acidentes. Os buracos e depressões no asfalto também contribuem para a ocorrência de danos nos veículos.

Gabinete do Vereador Wanderley Filho, 13 de março de 2023.

a. **VEREADOR WANDERLEY TEODORO FILHO**

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade, em Sessão Ordinária realizada em 14 de março de 2023.

Câmara Municipal de Jaguariúna, 15 de março de 2023.

VEREADOR ROMILSON SILVA
Presidente

REQUERIMENTO Nº 094 /2023

À

Câmara Municipal de Jaguariúna,

Requeiro à Mesa, observadas as formalidades legais de praxe, após ouvido o douto Plenário, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito



REQUERIMENTO Nº 094 /2023

Câmara Municipal de Jaguariúna,

Requeiro à Mesa, observadas as formalidades legais de praxe, após ouvido o duto Plenário, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando seus préstimos, junto à Secretaria competente, no sentido de informar a esta Edilidade, **quando será feito o procedimento de reparo na camada asfáltica na Rua Carvalho, no bairro Terras da Capela de Santo Antônio?**

JUSTIFICATIVA

As ruas do bairro encontram-se em péssimas condições de trânsito, devido ao desgaste da camada asfáltica e falta de manutenção. Em períodos de chuva os buracos aumentam rapidamente em tamanho e quantidade. Nesta rua em especial foram feitos recortes no asfalto realizado pelo DAE, a terra colocada na valeta está indo embora com as chuvas, o buraco está danificando os veículos que por ali trafegam e aumentando consideravelmente o risco de acidentes. Segue foto anexa.

Os condutores de veículo, ao tentarem se desviar dos buracos, realizam manobras perigosas expondo os pedestres e demais motorista ao risco de acidentes. Os buracos e depressões no asfalto também contribuem para a ocorrência de danos nos veículos.

Gabinete do Vereador Wanderley Filho, 13 de março de 2023.

a. **VEREADOR WANDERLEY TEODORO FILHO**

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade, em Sessão Ordinária realizada em 14 de março de 2023.

Câmara Municipal de Jaguariúna, 15 de março de 2023.

VEREADOR ROMILSON SILVA
Presidente

Municipal, solicitando seus préstimos, junto à Secretaria competente, no sentido de informar a esta Edilidade, **quando será feito o procedimento de reparo na camada asfáltica na Rua Carvalho, no bairro Terras da Capela de Santo Antônio?**

JUSTIFICATIVA



REQUERIMENTO Nº 094 /2023

Câmara Municipal de Jaguariúna,

Requeiro à Mesa, observadas as formalidades legais de praxe, após ouvido o duto Plenário, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando seus préstimos, junto à Secretaria competente, no sentido de informar a esta Edilidade, **quando será feito o procedimento de reparo na camada asfáltica na Rua Carvalho, no bairro Terras da Capela de Santo Antônio?**

JUSTIFICATIVA

As ruas do bairro encontram-se em péssimas condições de trânsito, devido ao desgaste da camada asfáltica e falta de manutenção. Em períodos de chuva os buracos aumentam rapidamente em tamanho e quantidade. Nesta rua em especial foram feitos recortes no asfalto realizado pelo DAE, a terra colocada na valeta está indo embora com as chuvas, o buraco está danificando os veículos que por ali trafegam e aumentando consideravelmente o risco de acidentes. Segue foto anexa.

Os condutores de veículo, ao tentarem se desviar dos buracos, realizam manobras perigosas expondo os pedestres e demais motorista ao risco de acidentes. Os buracos e depressões no asfalto também contribuem para a ocorrência de danos nos veículos.

Gabinete do Vereador Wanderley Filho, 13 de março de 2023.

a. **VEREADOR WANDERLEY TEODORO FILHO**

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade, em Sessão Ordinária realizada em 14 de março de 2023.

Câmara Municipal de Jaguariúna, 15 de março de 2023.

VEREADOR ROMILSON SILVA
Presidente

As ruas do bairro encontram-se em péssimas condições de trânsito, devido ao desgaste da camada asfáltica e falta de manutenção. Em períodos de chuva os buracos aumentam rapidamente em tamanho e quantidade. Nesta rua em especial foram feitos recortes no asfalto realizado pelo DAE, a terra colocada na valeta está indo embora com as chuvas, o buraco está danificando os veículos que por ali trafegam e aumentando consideravelmente o risco de acidentes. Segue foto anexa.



REQUERIMENTO Nº 094 /2023

Câmara Municipal de Jaguariúna,

Requeiro à Mesa, observadas as formalidades legais de praxe, após ouvido o duto Plenário, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando seus préstimos, junto à Secretaria competente, no sentido de informar a esta Edilidade, **quando será feito o procedimento de reparo na camada asfáltica na Rua Carvalho, no bairro Terras da Capela de Santo Antônio?**

JUSTIFICATIVA

As ruas do bairro encontram-se em péssimas condições de trânsito, devido ao desgaste da camada asfáltica e falta de manutenção. Em períodos de chuva os buracos aumentam rapidamente em tamanho e quantidade. Nesta rua em especial foram feitos recortes no asfalto realizado pelo DAE, a terra colocada na valeta está indo embora com as chuvas, o buraco está danificando os veículos que por ali trafegam e aumentando consideravelmente o risco de acidentes. Segue foto anexa.

Os condutores de veículo, ao tentarem se desviar dos buracos, realizam manobras perigosas expondo os pedestres e demais motorista ao risco de acidentes. Os buracos e depressões no asfalto também contribuem para a ocorrência de danos nos veículos.

Gabinete do Vereador Wanderley Filho, 13 de março de 2023.

a. **VEREADOR WANDERLEY TEODORO FILHO**

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade, em Sessão Ordinária realizada em 14 de março de 2023.

Câmara Municipal de Jaguariúna, 15 de março de 2023.

VEREADOR ROMILSON SILVA
Presidente

Os condutores de veículo, ao tentarem se desviar dos buracos, realizam manobras perigosas expondo os pedestres e demais motorista ao risco de acidentes. Os buracos e depressões no asfalto também contribuem para a ocorrência de danos nos veículos.

Gabinete do Vereador Wanderley Filho, 13 de março de 2023.

a. **VEREADOR WANDERLEY TEODORO FILHO**

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade, em Sessão Ordinária realizada em 14 de março de 2023.



REQUERIMENTO Nº 094 /2023

Câmara Municipal de Jaguariúna,

Requeiro à Mesa, observadas as formalidades legais de praxe, após ouvido o douto Plenário, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando seus préstimos, junto à Secretaria competente, no sentido de informar a esta Edilidade, **quando será feito o procedimento de reparo na camada asfáltica na Rua Carvalho, no bairro Terras da Capela de Santo Antônio?**

JUSTIFICATIVA

As ruas do bairro encontram-se em péssimas condições de trânsito, devido ao desgaste da camada asfáltica e falta de manutenção. Em períodos de chuva os buracos aumentam rapidamente em tamanho e quantidade. Nesta rua em especial foram feitos recortes no asfalto realizado pelo DAE, a terra colocada na valeta está indo embora com as chuvas, o buraco está danificando os veículos que por ali trafegam e aumentando consideravelmente o risco de acidentes. Segue foto anexa.

Os condutores de veículo, ao tentarem se desviar dos buracos, realizam manobras perigosas expondo os pedestres e demais motorista ao risco de acidentes. Os buracos e depressões no asfalto também contribuem para a ocorrência de danos nos veículos.

Gabinete do Vereador Wanderley Filho, 13 de março de 2023.

a. **VEREADOR WANDERLEY TEODORO FILHO**

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade, em Sessão Ordinária realizada em 14 de março de 2023.

Câmara Municipal de Jaguariúna, 15 de março de 2023.

VEREADOR ROMILSON SILVA
Presidente

Câmara Municipal de Jaguariúna, 15 de março de 2023.

VEREADOR ROMILSON SILVA
Presidente