



Câmara Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 075 /2014

Indico à Mesa, observadas as formalidades exigências regimentais, que seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando de Sua Excelência, para que através da Secretaria competente, **seja realizado o conserto do bueiro, localizado na Rua Santo Marmirolli e próximo ao nº 460 no Bairro Cruzeiro do Sul.**

JUSTIFICATIVA

O bueiro está com sua tampa solta, causando um grave risco de ocorrer acidentes pois, quando os veículos passam por cima do bueiro, sua tampa sai do lugar e acaba deixando um buraco no meio da rua, tendo em vista que aquela rua tem um fluxo de veículos e pessoas muito grande, é de grande importância que aquele problema seja resolvido o mais rápido possível.

Os moradores reclamam que o conserto do bueiro ajudaria a não ocorrer acidentes dando assim mais segurança e qualidade para transitar no local.

Diante do exposto é pertinente solicitar ao Chefe do poder Executivo de nossa cidade o empenho para atender este pedido.

Gabinete do Vereador, 17 de março de 2014.

As. **VEREADOR ALEXANDRE DA SILVA SANTOS**

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade, em Sessão Ordinária de 18 de março corrente.

Câmara Municipal de Jaguariúna, 19 de março de 2014.

VEREADOR ALFREDO CHIAVEGATO NETO
Presidente